



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ord. N. 128 del 05/09/2019

## IL CAPO SETTORE TECNICO

**Vista:** l'ordinanza n. 38 del 07/06/2018 la quale si ordinava alla ditta Marchese Ragona Rosario, nata a Canicattì il 23/04/1972 ed ivi residente in Viale Regina Margherita 172, nella qualità di proprietario del fondo sito in C/da San Nicola agro di Naro, in catasto al Fg. 155; p.lle 6-8, la messa in sicurezza dello stato dei luoghi mediante la chiusura del pozzo trivellato abusivamente nonché la messa in sicurezza del fronte di scavo nel fondo succitato;

**Vista:** la nota prot. 12952 del 04/09/2018 a firma dello stesso Sig. Marchese Ragona Rosario con la quale ha comunicato di avere ottemperato alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi di cui all'ordinanza n. 38 del 07/06/2018;

**Vista:** la nota prot. n. 15079 del 17/10/2018 a firma congiunta tra questo UTC ed il Comando VV. UU. con la quale si conferma l'avvenuta ottemperanza dell'ordinanza n. 38 del 07/06/2018;

**Presso atto:** che il disposto dell'ordinanza n. 38 del 07/06/2018 risulta in atto osservato dalla ricezione per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi;

**Vista:** la D.S. 04/2017, con la quale lo scrivente Terranova Geom. Calogero è stato nominato responsabile del servizio con le attribuzioni delle funzioni di cui all'art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

## DICHIARA

La cessazione degli effetti della ordinanza n. 38 del 07/06/2018.-

Naro li 05/09/2019

Il Responsabile del Procedimento  
(Bellavia Geom. Alberto)



Il Capo Settore Tecnico  
(Terranova Geom. Calogero)